


ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ СПИРАЧНИТЕ ДИСКОВЕ



Когато монтирате нови спирачни дискове, бъдете сигурни, че повърхността на главината е чиста и не е наранена. Много често отклонението при спирачните дискове е породено от неравности по главината, в резултат на които спирачния диск не може да легне точно по главината. Ако е възможно измерете отклонението използвайки микрометър, като то не трябва да надхвърля 0,1мм.

Максимално допустимото отклонение на главината е 0,02мм.



ТЕХ-КО ООД

Адрес: София, кв. Орландовци ул. "Мара Бунева" № 99

Телефон: +359 2 926 50 10, + 359 2 926 50 11, +359 2 926 50 44, факс: + 359 2 926 50 40

E-mail: trade@tech-co.net, office@tech-co.net

www.tech-co.bg