

# SERVICE-INFO



## Задвижване на спомагателните възли на двигателя на Mercedes-Benz: Инструкции за монтаж на обтегач 534 0243 10 и 534 0244 10


**Автомобилен производител:**  
Mercedes-Benz

**Модел:** A-Class (W168)  
B-Class (W245)  
Vaneo (414)

**Двигатели:** 1.4 (166.940)  
1.5 (266.920)  
1.6 (166.960, 166.961)  
1.7 (266.940)  
1.9 (166.990, 166.991)  
2.0 (266.960, 266.980)  
2.1 (166.995)  
1.7D (668.940, 668.941,  
668.942, 668.914)

**OE номера:** (1) A 166 200 09 70  
(2) A 668 200 21 70

**Позиция #:** (1) 534 0243 10  
(2) 534 0244 10



**Снимка 1:** 534 0243 10 – Носач с обтегач в схемата на задвижването на спомагателните възли на двигателя

При изброените посписъчно превозни средства, на които е монтиран обтегач 534 0243 10 или 534 0244 10, може да се получи нарастване на нивата на шума или увеличение на износването на ремъка. Тези симптоми могат да възникнат също и след смяната на обтегача и на ремъка.

Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва внимателно да се провери центроването на индивидуалните ремъчни ролки на възела, и по-специално - центроването на генератора и на водната помпа.

Ако се установи някакво разцентроване, то трябва задължително да се коригира.

### Допълнителна информация:

- 1) Проверете дали механизмът за свободен ход на генератора функционира правилно и го сменете, ако е необходимо.
- 2) Сменяйте само комплектован обтегач. Включеният обтегач на ремъка не може да се сменя индивидуално.

### Легенда към снимка 1:

- (1) Обтегач с обтягащо рамо (T) и отклоняващи ремъчни ролки (G1/G2)  
(AC) Компресор на климатика  
(GEN) генератор  
(CS) Разпределителен вал  
(WP) Водна помпа

### Забележка:

Трябва да се съблюдават последователността на монтаж и въртящите моменти на завиване на болтовете на обтегача. Към продуктите е приложена и листовка с инструкции.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) или в RepXpert на адрес [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Състояние към 01.2010  
**INA 0050**

Запазваме си правото за технически промени  
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

