

SERVICE-INFO



Бележка за смяна на ремонтен комплект с механизъм за свободен ход на генератор и гъвкава куплираща втулка

Автомобилен производител:
Volkswagen

Модел: Multivan T5, Phaeton,
Touareg, Transporter T5

Двигатели: 2.5 TDI, 5.0 TDI

Кодове на двигателите:
AJS, AXE, AXD, AYH, BAC,
BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC,
BPE, BWF, CBWA


ОЕ номера: (1) 070 903 201 E
(механизъм за
свободен ход на
генератор)
(2) 070 903 327 C/D
(гъвкава куплираща
втулка)

Артикулен номер (СТАРИЯ):
(1) 535 0118 10
(механизъм за
свободен ход на
генератор)
(2) 536 0310 10
(гъвкава куплираща
втулка)
(3) 530 0493 10 (ремонтен
комплект)

Артикулен номер (НОВ):
(1) 535 0118 10
(механизъм за
свободен ход на
генератор)
(2) 535 0185 10*
(гъвкава куплираща
втулка)
(3) 535 0186 10
(ремонтен комплект)



Спазвайте указанията на
производителя на превозното
средство!



Снимка 1: Механизъм за свободен ход на генератор с гъвкава куплираща втулка и цилиндрично зъбно колело

Schaeffler Automotive Aftermarket въведе смяна на номера на част за споменатите по-горе части. Самите резервни части не са модифицирани.

Фигура 1 е илюстрация на начина, по който са подредени отделните компоненти на цилиндричното зъбно колело за подробно описаните по-горе двигатели на Volkswagen.

При това задвижване механизмът за свободен ход на генератор 535 0118 10 (1) и куплиращата втулка 535 0185 10* (2) се използват както за генератора (ALT), така и за компресора на климатика (AC).

Като цялостно ремонтно решение Schaeffler Automotive Aftermarket предлага също и ремонтен комплект 535 0186 10 (3); комплектът включва механизъм за свободен ход на генератор и куплираща втулка.

Легенда към фигура 1:

- (1)** Механизъм за свободен ход на генератор 535 0118 10
- (2)** Втулка за гъвкаво куплиране 535 0185 10*
- (3)** Ремонтен комплект 535 0186 10
- (CA)** Зъбно колело на разпределителния вал
- (WP)** Зъбно колело на водната помпа
- (CS)** Зъбно колело за тайминг на колянвия вал
- (OP)** Зъбно колело на маслената помпа
- (ALT)** свързване на генератора
- (AC)** свързване на компресора на климатика

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 01.2010
INA 0051

Запазваме си правото за технически промени
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

*) не се предлагат отделно

