

SERVICE-INFO



Бележка по монтажа на обтяжна ролка 531 0317 10 с фиксираща плочка

Производител: Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen

Модел:

Audi: A2
Seat: Altea, Arosa, Cordoba,
Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V,
Inca, Leon, Toledo II
Škoda: Fabia, Octavia, Praktik,
Roomster
Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III,
Golf IV, Golf V, Golf VI,
Golf Plus, Lupo,
New Beetle, Polo

Двигатели: 1.4, 1.6

OE номера: 036 109 243 AB
(заменен)
036 109 243 AD
(заменен)
036 109 243 E
(заменен)
036 109 243 L
(заменен)
036 109 243 R
(заменен)
036 109 243 AF
(нов)

Артикулни номер:
531 0317 10



Снимка 1: 531 0317 10 — Обтяжна ролка с фиксираща плочка

При монтажа на обтяжна ролка 531 0317 10 винаги гарантирайте, че фиксиращата плочка е правилно позиционирана. Фиксиращата плочка трябва да бъде правилно позиционирана в предназначения за това фиксатор на блока на двигателя.

Ако фиксиращата плочка се монтира неправилно, това може да доведе до неправилно функциониране на обтяжната ролка.

Забележка:

Важно е да се гарантира, че при всички обтяжни ролки с фиксираща плочка, последната е правилно позиционирана.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 05.2011
INA 0076

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

