

# SERVICE-INFO



## Визуални разлики между механизмите за свободен ход на генератор 535 0214 10 и 535 0229 10

Производител: Honda

Модел: Accord VIII, Accord IX,  
Civic VIII CR-V II, CR-V III,  
FR-V

Двигатели: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

ОЕ номера: 31141-RBD-E02  
31141-RL0-G01

Артикулни номер:  
535 0214 10  
535 0229 10



Снимка 1: Механизъм за свободен ход на генератор 535 0214 10



Снимка 2: Механизъм за свободен ход на генератор 535 0229 10

В споменатите по-горе модели могат да бъдат монтирани и двата различни варианта на механизъм за свободен ход на генератор.

На **Илюстрация 1** са показани производственият вариант (ляво) и следпродажният вариант (дясно) на механизма за свободен ход на генератор 535 0214 10.

На **Илюстрация 2** са показани производственият вариант (ляво) и следпродажният вариант (дясно) на механизма за свободен ход на генератор 535 0229 10.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (**снимка 3**).



Снимка 3: Специализиран инструмент на INA, част 400 0241 10

### Забележка:

Механизмите за свободен ход на генератор отговарят напълно на техническите изисквания и се различават само по външния си вид.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) или в RepXpert на адрес [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Състояние към 12.2011  
**INA 0087**

Запазваме си правото за технически промени  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

