



SERVICE INFO



Конструктивни промени, които повлияват на обтяжната ролка 534 0168 10

Производител: Land Rover, MG,
Rover

Модел:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Двигатели:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Артикулни

номер: 534 0168 10

OE номер: PQG100180

PQG100180A

QVU 10022



Фигура 1: Предишен дизайн (ляво) и нов дизайн (дясно)

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на обтяжна ролка с номер 534 0168 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1, ляво) и новия модел (снимка 1, дясно).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.