



SERVICE INFO – INA 0114



Конструктивни промени, които повлияват на обтяжната ролка 531 0203 20

Модел:

Audi: A3, A4
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba,
 Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Двигатели: 1.6, 2.0, 2.0i

Артикулни номер: 531 0203 20

OE номер: 06A 109 479 (заменен)
 06A 109 479 A (заменен)
 06A 109 479 B (заменен)
 06A 109 479 C (заменен)
 06A 109 479 F (нов)



Фигура 1: 531 0203 20 – стария модел



Фигура 2: 531 0203 20 – новия модел

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на обтяжна ролка с номер 531 0203 20.

Тази Сервизна информация показва новият палец (увеличената зона на Фигура 2) за обтягане на ангренажен ремък, както и визуалните различия между двете версии.

С модифицираната обтяжна ролка (Фигура 2), ангренажния ремък се обтяга чрез завъртане на палеца със специален инструмент (напр. OE no. T10020, Klann KL-0284-91)

В течение на преходния период може да поддържа смесена складова наличност. И двете обтяжни ролки отговарят на техническите спецификации и могат да бъдат използвани за специфицираните превозни средства без ограничение.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.