

SERVICE-INFO



Опасност от объркване между обтяжни ролки 531 0535 20 и 531 0819 10

Производител: Honda, Opel, Vauxhall

Модел:

Honda: Civic
Opel: Astra G, Astra H, Combo,
Corsa B, Corsa C, Corsa D,
Meriva, Zafira
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V,
Corsa Mk II, Combo,
Meriva

Двигатели: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

ОЕ номера:

- (1) 56 36 403
97249945
- (2) 56 36 739
97249944
14530-PLZ-D00

Артикулни номер:

- (1) 531 0535 20
- (2) 531 0819 10



Снимка 1: 531 0535 20

При смяна на обтяжна ролка с номер на част **531 0535 20** или **531 0819 10**, трябва да се гарантира прецизното определяне на превозното средство.

Между двете обтяжни ролки съществуват много малки видими разлики. Единствената разлика е в геометрията на обтягащата пружина (виж **Фигури 1 и 2**).



Снимка 2: 531 0819 10

Важно:

Ролките не са взаимозаменяеми. Ако се монтира погрешна обтяжна ролка, това може да доведе до повреда на двигателя.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 10.2009
INA 0043

Запазваме си правото за технически промени
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

