



SERVICE INFO



Визуални различия

при механизъм за свободен ход на генератор 535 0233 10

Производител: Suzuki
 Модел: Jimny (FJ)
 Двигатели: 1.5 DDiS
 Артикулни номер: 535 0233 10
 OE номер: 31171-84A10



Фигура 1: Предишна конструкция



Фигура 2: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизма за свободен ход на генератор с номер 535 0233 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1 и 3) и новия модел (снимка 2 и 4).

В новата версия, вътрешния пръстен на задната страна е удължен, така че дистанционера от Фигура 3, не е вече необходим.



Фигура 3: Предишна конструкция



Фигура 4: Нова конструкция

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

И двете версии са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.