



SERVICE INFO – INA 0107




Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0241 10

Модел:	
Hyundai:	Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson
KIA:	Carens III, Ceed, Magentis
Двигатели:	2.0 CRDi, 2.2 CRDi
Артикулни номер:	535 0241 10
OE номер:	37322 27020



Фигура 1: Предишна конструкция



Фигура 2: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизъм за свободен ход на генератор с номер 535 0241 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1) и новия модел (снимка 2).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.

INA 0107

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 946 3900
Fax: +359 2 946 3886
Mob: +359 882 282 846
Mail: stanko.milushev@schaeffler.com
Web: www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

