

SERVICE-INFO



Монтажна инструкция за комплект колесен лагер 713 6783 20

Автомобилен производител:

Ford

Модели: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma

Артикулен номер:

713 6783 20
(заден мост)



Фигура 1: Комплект колесен лагер 713 6783 20

При подмяна на колесните лагери на задните главини, гайката на главината трябва да бъде притегната еднократно.

Повторна проверка на стегнатостта би довела до увеличаване на усилието и ще доведе до нежелано претоварване на лагера. Ако желаете да проверите усилието на затягане, трябва да разхлабите гайката поне два оборота преди повторното притягане с точния въртящ момент.

Уверете се, че барабанът се върти в противоположната на затягане на гайката посока.

Предписаното от производителя усилие на затягане е 260 Nm.

Забележка:

Гайката за лявата главина е с лява резба, а тази за дясната главина е с дясна резба.



Придържайте се към спецификациите на автомобилния производител!

Подходящите резервни части може да намерите в нашия интернет каталог на страница www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на www.RepXpert.com.

Издаден на 08.2009
FAG ooo6

Техническата информация подлежи на промяна
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

FAG